



Bilan ASN du CNPE de Dampierre-en-Burly

Année 2015





Résultats 2015

Les actions de l'ASN

19 inspections en 2015 :

- pour une durée totale de 26 jours
- dont 10 jours en inspections de chantiers
- dont 2 jours en inspection renforcée environnement
- dont 2 inspections réactives
 - Accident avec intervention des secours extérieurs pour blessé le 28 septembre 2015, suite à une intervention sur le circuit de distribution d'air comprimé de travail (SAT) du réacteur n° 1
 - Le 8 juin 2015, suite à l'arrêt fortuit du réacteur n° 2

+ Visite de **surveillance du SIR** (Service d'Inspection Reconnu)

+ **Supervision de l'APAVE**, organisme habilité et agréé à la réalisation de l'épreuve hydraulique du CSP du réacteur n°3



Résultats 2015

Les actions de l'ASN




- Suivi des 4 arrêts de réacteurs programmés en 2015
 - 2 visites partielles : réacteurs n°1 et n°3
 - 2 arrêts pour simples rechargements : réacteurs n°2 et 4
- Examen des dossiers d'incidents et de modifications :
 - Opération de **traitement des effluents** issus du nettoyage préventif des GV du réacteur n°1
 - **Entreposage de déchets** issus de la maintenance des aéroréfrigérants
 - Modification du **parc à gaz** SGZ (stockage d'azote et d'hydrogène) vis-à-vis du risque d'explosion interne

Nombre d'événements significatifs déclarés à l'ASN :

37 en 2015 dont

- 27 événements sûreté (ESS)
- 5 événements environnement (ESE)
- 5 événements radioprotection (ESR)

+ 1 événement transport (EST)



- Inspections 2016
- Contrôles des arrêts de réacteurs en 2016 :
 - 2 visites partielles : réacteurs n°2 et n°4
 - 2 arrêts pour simples rechargements : réacteurs n°1 et 3
- Instruction de dossiers de modifications en cours pour 2016 :
 - Opérations de **sablage** des manchettes de raccordement des conduites « Bonna » du circuit CRF du réacteur n°4 et **revêtement** des **plaques tubulaires du condenseur** du réacteur n°2
 - Opération de **traitement des effluents** issus du nettoyage préventif des GV du réacteur n°2
- Instructions des conclusions des réexamens de sûreté suite aux visites décennales

